

## 土壤全钛试剂盒说明书

### 分光光度法 50 管/48 样

**注 意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

**测定意义：**

钛是自然界广泛存在的过渡金属元素，与铁元素紧密共生，二者存在一定的相关性，土壤中钛对植物有及其重要的生理作用，充足的钛可保证植物结实率提高，空瘪率减少，并增强植物的抗害效果。

**测定原理：**

在酸性条件下，二安替比林甲烷与钛离子生成黄色络合物，在 390nm 处有特征吸收峰，颜色深浅在一定范围内与钛离子浓度成正比。

**自备实验用品及仪器：**

天平、常温离心机、可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿、HCl。

**试剂组成和配制：**

提取液：自备。HCl: H<sub>2</sub>O =1:1。

试剂一：粉剂×1 瓶，4℃保存。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃避光保存。临用前加 10mL 水充分溶解。

试剂三：液体 20mL×1 瓶，4℃保存。

**样本处理：**

按照土壤质量 (g): 试剂一质量(g)为 1: 5 的比例 (建议称取约 0.1g 土样，加入 0.5g 试剂一) 称取土样于坩埚中，在 900℃熔融 20min，趁热加 10mL 提取液溶解熔块，待完全溶解后于 10000g，25℃离心 10min，取上清液待测。

**测定操作表：**

	空白管	测定管
样本 (μL)		200
试剂二 (μL)	200	200
提取液 (μL)	400	200
试剂三 (μL)	400	400

充分混匀，25℃静置 30min，于 1mL 玻璃比色皿，蒸馏水调零，测定 390nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管，△A=A 测定管-A 空白管

**计算公式：**

标准曲线：y = 0.1064x +0.0078, R<sup>2</sup> = 0.9971



---

$$\begin{aligned}\text{全钛含量 (mg/kg)} &= (\Delta A - 0.0078) \div 0.1064 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 469.92 \times (\Delta A - 0.0078) \div W\end{aligned}$$

$V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 1mL;  $V_{\text{样}}$ : 反应体系中加入样本体积, 0.2mL;  $V_{\text{样总}}$ : 加入提取液体积, 10mL,

$W$ : 样本质量, g